

やまほん

## 余 レポート No.10

余 株式会社 神 清

## 実態調査事例①経年後、粘土瓦の野地面について

経年後の粘土瓦・野地面について、具体的な写真をもとに報告します。



築10年のF形瓦です。瓦棧に埃は堆積していますが、瓦棧水抜き加工部分は堆積していません。瓦から入った雨水は、排出できる状態です。



築15年のJ形瓦です。ルーフィング表面には、埃が堆積していますが、縦棧2～3mmによる排水機能は健在です。



築15年のJ形瓦です。杉皮の上に、なじみ土で瓦を施工しています。瓦の谷部に土が密着しています。棧山部分は土がなく、排水機能は有しています。